

BRENDOLA L'altra notte nell'azienda Fisep

Si rompe un tubo Incendio in reparto

Fiamme in due macchinari per la pressofusione
Intervenuti i vigili del fuoco
Danni al tetto, nessun ferito

●● Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute verso le 23.30 di mercoledì in via Edison 5/7 a Brendola, nella sede della Fisep azienda di stampaggio a caldo di metalli. L'allarme è scattato per un principio di incendio che si stava sviluppando in due macchinari utilizzati per la pressofusione. I dodici operatori provenienti dai distaccamenti di di Vicenza e Arzignano con due autopompe e due autobotti si sono messi all'opera per circoscrivere le fiamme, evitando che l'incendio potesse coinvolgere l'intero reparto, con conseguenze più gravi. Preoccupava in particolare il fatto che il fuoco avesse coinvolto una bombola di gpl, con il rischio di un'esplosione: le squadre dei pompieri l'hanno raffredd-



Incendio Allarme alla Fisep

data e portata all'esterno. Le fiamme hanno comunque danneggiato la parte soprastante della copertura del capannone. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dell'azienda. L'ipotesi più probabile è che possa essere stato innescato dalla rottura di un tubo d'olio ad alta pressione. Nessuna persona è rimasta ferita.

I.Ber.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

