La Provincia di Sondrio

Data 20-11-2023

Pagina 1

Foglio 1 / 3



Colico, incendio in ditta Nube di fumo sulla Valle

Una grande colonna di fumo in Bassa Valle ha preoccupato un po' tutti ieri a mezzogiorno. È stata provocata da un incendio alla Seval di Colico. Nessun danno grave, tanto che oggi l'azienda riapre. E, assicurano i pompieri, nessun rischio per la salute SERVIZIO A PAGINA 27

2/3 Foglio Incendio in azienda, colpa della batteria

Colico. Il rogo è divampato ieri poco dopo mezzogiorno alla Seval di via La Croce: intervento di due ore I Vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo nell'area dalla quale è divampato: niente problemi strutturali

ANTONELLA CRIPPA

mento di uomini e mezzi, ieri poco no trattate altrove. dopo mezzogiorno, per un incendio divampato alla Seval divia La nissimo dalle riprese delle teleca-Croce a Colico.

co, da Lecco, Bellano, Valmadrera dio è divampato nella zona di e Morbegno, sono state inviate in stoccaggio delle batterie delle auazienda, una società a capitale fa-to elettriche, che, nelle loro confemiliare nata oltre 30 anni fa nel zioni, vengono depositate in una settore delle linee elettriche di alsorta di sarcofago in attesa di veta tensione.

le. anche un'ambulanza della Crostante si tratti di batteria statiche, ce rossa, nonchè un carro Nbcr se una cella dell'accumulatore si (nucleare-battereologico-chimi- degrada, come è accaduto in queco-radiologico) e un secondo spe- sto caso, la batteria stessa va in cializzato nella protezione delle cortocircuito, liberando idrogeno vie aeree. In un paio d'ore la situa- e ossigeno. Questo porta alla cozione è tornata sotto controllo, siddetta fuga termica, che coincon i Vigili del fuoco che sono ri-volgere in brevissimo tempo tutto masti comunque in azienda fino quello che ha attorno. Ed è proapomeriggio inoltrato per moni- prio quello che è accaduto. Non torare da vicino e mettere in sicu-dovrebbe succedere, ma, purtroprezza lo scenario dell'accaduto. po, può invece capitare».

Gli accumulatori

Le cause dell'incendio, che fortu- «Dai filmati si vede benissimo conatamente non ha intaccato le me, attorno alle 12.10, dal "sarcostrutture produttive, tanto che i fago" inizi a uscire fumo. Nel giro tecnici in posto hanno rilasciato di quattro minuti, le telecamere ilnulla osta per la ripresa dell'atti-riprendono solo nebbia, nel senso vità lavorativa già da questa matti- che il fumo a quel punto era già na, sarebbero del tutto fortuite, talmente denso da non darespacome spiegato nel pomeriggio dal zio a riprese minimamente nitide direttore di produzione France - prosegue il direttore di produsco Cornaggia.

Roberto Ardenghi a precisare to auscire il fumo, poi sono arrivasoprattutto da un gran fumo più tuto lavorare in assoluta libertà, che non dalle fiamme, si è svilup- usiamo questo termine, dal mopato in un'area di 60-70 metri mento che, essendo domenica, quadrati adibito allo stoccaggio non c'era nessuno operativo». delle batterie litio-ione, che non svengono "lavorate" da noi, ma l'incendio è dunque stato "conteinviate ad aziende specializzate in nuto" dai pompieri in quell'area questo settore».

che, lavorando, direttamente e at- cità. traverso sistemi collettivi, per i più noti produttori di elettronica del mondo, riportando all'industria globale i materiali recuperati come ferro, metalli nobili, metalli preziosi, plastiche, vetro, legno

con linee di trattamento e processi autorizzati, certificati e monito-Imponente dispiega- rati. Elebatterie litio-ione vengo-

«Quanto accaduto, sivede bemere interne al comparto azien-Novesquadre dei Vigili del fuo-dale-spiega Cornaggia-. L'incennire poi inviati all'apposito im-Sulposto, ascopo precauziona- pianto di smaltimento. Nono-

Le videocamere

zione -. Siamo intervenuti nel giro Maèstato prima il presidente di noveminuti da quando è iniziacome «l'incendio, caratterizzato ti i Vigili del fuoco. Che hanno po-

Grazie al sollecito intervento, dello stabilimento adibito al de-Seval si occupa infatti del trat- posito delle batterie, senza intactamenti dei rifiuti da apparec- carelestrutture, tanto che non sochiature elettriche ed elettroni- no stati rilevati problemi di stati-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La causa sarebbe un cortocircuito di un accumulatore in deposito






La Provincia di Sondrio

Data 20-11-2023

Pagina 1
Foglio 3/3



Una foto aerea dell'incendio che si è sprigionato alla Seval FOTO VIGILI DEL FUOCO



I pompieri al lavoro FOTO VIGILI DEL FUOCO



Spegnimento dall'alto FOTO VIGILI DEL FUOCO



La cortina di fumo fuoriuscita dall'azienda



Il fumo denso sulla zona