

ACCIAIERIE

Una cabina elettrica va a fuoco

Un incendio nella notte tra martedì e mercoledì in una cabina elettrica di Jsw, ha causato la marcia ridotta del treno rotaie. / IN PIOMBINO

ARRIVANO I VIGILI DEL FUOCO

Incendio in una cabina elettrica Treno rotaie a velocità ridotta

PIOMBINO. Un incendio è divampato nella notte tra martedì e mercoledì in una cabina elettrica nei pressi del treno rotaie.

Forse uno sbalzo di tensione dell'impianto che stava lavorando a ritmo sostenuto in questi giorni per la consegna nei tempi stabiliti di un quantitativo di rotaie alle ferrovie portoghesi.

Non essendoci più nello stabilimento la squadra an-

tincendio, sono stati i lavoratori del reparto a scaricare sulla cabina gli estintori, mentre dall'azienda è partita la richiesta di intervento ai pompieri che, arrivati in fabbrica, hanno spento rapidamente il fuoco.


Ovviamente con la cabina del motore numero 1 della laminazione bloccata, a quel punto il treno rotaie si è fermato, e poi ha ripreso a marciare a velocità ridotta

ieri mattina al primo turno.

Così si è proseguito anche nei turni successivi, oggi dopo un nuovo sopralluogo verrà presa la decisione su come proseguire, vista la necessità di ripristinare la linea che dava energia al motore numero 1 del reparto.

Un evento che fotografa la situazione degli impianti dello stabilimento, vecchi e malmessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il treno rotaie delle acciaierie Jsw (PaBar)